
H200.00000;A
H200.00000;C
H200.00000;D
x2
x3
p-poż
H125.00000;l.17
H125.00000;l.16
H125.00000;l.18
H125.00000;l.1
H125.00000;l.15
H125.00000;l.14
H125.00000;l.7
H125.00000;l.6
H125.00000;l.12
H125.00000;l.9
H125.00000;l.10
H125.00000;l.5
H125.00000;l.20
H125.00000;l.13
H125.00000;l.8
H125.00000;l.19
H125.00000;l.4
H125.00000;l.3
H125.00000;l.2
H125.00000;l.11
H125.00000;l.21
H125.00000;l.22
H125.00000;l.23
H125.00000;l.24
H125.00000;l.25
H125.00000;l.26
H125.00000;l.27
H125.00000;l.28
H125.00000;l.29
H125.00000;l.30
H125.00000;l.31
H125.00000;l.32
H125.00000;l.33
H125.00000;l.34
H125.00000;l.35
H125.00000;l.36
H125.00000;l.37
H125.00000;l.38
H125.00000;l.39
H125.00000;l.40
H125.00000;l.41
H125.00000;l.42
H125.00000;l.43
H125.00000;l.44
H125.00000;l.45
H125.00000;l.46
H125.00000;l.47
H125.00000;l.48
H125.00000;l.49
H125.00000;l.50
H125.00000;l.51
H125.00000;l.52
H125.00000;l.53
H125.00000;l.54
H125.00000;l.55
H125.00000;l.56
H125.00000;l.57
H125.00000;l.58
H125.00000;l.59
H125.00000;l.60